



STAN ISTNIEJĄCY (POCZEKALNIE)



PROJEKT

- DETAL OBNIŻENIA SUFITÓW W OBYDWU POCZEKALNIACH



UWAGA: NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI INTEGRALNA CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTYWANIE ZDEKOMPLETOWANEGO PROJEKTU

PRZEKRÓJ B-B

Rysunek:

R.5